

Plastikinių vamzdžių jungiamosios detalės, suveržimo jungtis

HELA jungtis sukurta taip, kad būtų itin patikima, ypač sudėtingomis šiaurės šalių montavimo ir eksploatavimo sąlygomis. Dėl paprastos konstrukcijos jungtį labai lengva įdiegti ir išardyti. Jungtis yra atspari tempimui.

Jungties medžiagos žaliava yra aukštos kokybės cinko sluoksnio išplovimui atsparus specialus žalvaris (CC770S / CW625N), o jungtys gali būti montuojamos ant žemės ir po ja montuojamuose vamzdynuose.

Tikslas ir tinkamumas


Patvirtinto tipo HELA plastikinių vamzdžių jungtis skirta PE vamzdžiams, sumontuotiems šalto vandens tiekimo sistemose, prijungti pagal SFS-EN ISO12201-2 standartą. HELA jungtys yra tinkamos naudoti geriamajam vandeniui. Galima naudoti slėginėje ir įsiurbimo pusėje. Rekomenduojama (dėl papildomo tvirtumo ir patikimumo) naudoti atraminę įvorę, bet tai nėra privaloma.




1 Nukirpkite PE vamzdį tiesiai, jo kraštai turi būti lygūs



2 Išmatuokite vamzdžio atkarpos, kuri bus jungties viduje, ilgį ir pažymėkite jį ant PE vamzdžio.



3 Neatsukite veržlės (B). Stumkite PE vamzdį iki pat jungties apačios ir pažymėtos (A) ant vamzdžio. Priverždami jungtį įsitikinkite, kad vamzdis visada lieka apačioje.



4 Priveržkite veržlę, kol veržlės flanšas bus pritvirtintas prie rėmo (B). Naudojant atraminę įvorę, veržlę galima palikti apie 1 mm atstumu nepriveržtą nuo jungties rėmo.



Naudojant atraminę įvorę, kompresijos žiedas prasiskverbia šiek tiek giliau į vamzdį, nes negali ištrūkti priekyje. Jungtį visada galima atsukti ir vėl tvirtai priveržti toje pačioje vietoje, jei žiedas nesubraižomas. Jei jungtį reikia atidaryti kelis kartus (pvz., vandens dozatorius), sandarumą galima pagerinti apvyniojant aplink kompresijos žiedą PTFE juostą.